


META







META MULTIPAL Optional Equipment



4

















DE Montageanleitung









EN Installation instructions | FR Instructions de montage | IT Istruzioni per il montaggio | ES Instrucciones de montaje
PT Manual de montagem | DA Monteringsvejledning | NO Monteringsanvisning | SV Monteringsanvisning
FI Asennusohjeet | ET Paigaldusjuhend | LV Montāžas instrukcija | LT Montavimo instrukcija | PL Instrukcja montażu
CS Montážní návod | RU Инструкция по монтажу | UK Інструкція з монтажу | HU Szerelési utasítás | SK Návod na montáž
SL Navodila za montažo | SR Uputstvo za montažu | HR Upute za montažu | BS Uputstvo za montažu | RO Manual de montaj
BG Ръководство за монтаж | MK Упатства за монтажа | SQ Manuali i montimit





							
DE	GEFAHR	WARNUNG	VORSICHT	HINWEIS	Lieferumfang sichten.	Anzahl benötigte Personen.	Benötigtes Werkzeug.
EN	DANGER	WARNING	CAUTION	NOTE	View scope of delivery.	Number of persons required.	Required tools.
FR	DANGER	AVERTISSEMENT	PRUDENCE	REMARQUE	Inspecter le contenu de la livraison.	Nombre de personnes requises.	Outils indispensables.
IT	PERICOLO	AVVERTENZA	ATTENZIONE	NOTA	Esaminare il volume di fornitura.	Numero di persone necessarie.	Attrezzi necessari.
ES	PELIGRO	ADVERTENCIA	PRECAUCIÓN	OBSERVACIÓN	Determinar el volumen de suministro.	Número de personas necesarias.	Herramienta necesaria.
PT	PERIGO	AVISO	CUIDADO	INDICAÇÃO	Ver o volume de fornecimento.	Número de pessoas necessárias.	Ferramentas necessárias.
DA	FARE	ADVARSEL	FORSIGTIG	BEMÆRK	Kontrollér leveringsomfang.	Antal personer, der skal bruges.	Krævet værktøj.
NO	FARE	ADVARSEL	FORSIKTIG	MERK	Gå gjennom leveransen.	Nødvendig antall personer.	Nødvendig verktøy.
SV	FARA	VARNING	OBSERVERA	OBS	Kontrollera leveransomfattningen.	Antal personer som krävs.	Verktyg som krävs.
FI	VAARA	VAROITUS	VARO	OHJE	Tarkasta toimituksen sisältö.	Tarvittavien henkilöiden määrä.	Tarvittavat työkalut.
ET	OHT	HOIATUS	ETTEVAATUST	MÄRKUS	Kontrollige tarnemahtu.	Vajalike isikute hulk.	Vajalikud tööriistad.
LV	BĪSTAMI!	BRĪDINĀJUMS!	UZMANĪBU!	NORĀDE!	Skatiet piegādes komplektu.	Nepieciešamo personu skaits.	Nepieciešamais instruments.
LT	PAVOJUS	ĮSPĖJIMAS	ATSARGIAI	NURODYMAS	Komplekto sudėties peržiūra.	Reikalingų asmenų skaičius.	Reikalingi įrankiai.
PL	NIEBEZPIECZEŃSTWO	OSTRZEŻENIE	OSTROŻNIE	WSKAZÓWKA	Sprawdzić zakres dostawy.	Liczba potrzebnych osób.	Potrzebne narzędzie.
CS	NEBEZPEČÍ	VAROVÁNÍ	POZOR	UPOZORNĚNÍ	Prohlédněte rozsah dodávky.	Počet potřebných osob.	Potřebné nástroje.
RU	ОПАСНОСТЬ	ОСТОРОЖНО	ВНИМАНИЕ	УКАЗАНИЕ	Проверьте объем поставки.	Необходимое количество сотрудников.	Необходимый инструмент.
UK	НЕБЕЗПЕКА	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	ОБЕРЕЖНО	УВАГА	Перегляньте комплект доставки.	Необхідну кількість осіб.	Необхідні інструменти.
HU	VESZÉLY	FIGYELMEZTETÉS	VIGYÁZAT	ÉRTESÍTÉS	Ellenőrizze a szállítási terjedelmet.	Szükséges személyek száma.	Szükséges szerszám.
SK	NEBEZPEČENSTVO	VÝSTRAHA	OPATRNE	UPOZORNENIE	Skontrolovať rozsah dodávky.	Potrebný počet osôb.	Potrebné náradie.
SL	NEVARNOST	OPOZORILO	PREVIDNO	POZOR	Pregled obsega dobave.	Zahtevano število oseb.	Zahtevano orodje.
SR	OPASNOST	UPOZORENJE	OPREZ	NAPOMENA	Pregledati obim isporuke.	Broj potrebnih osoba.	Potreban alat.
HR	OPASNOST	UPOZORENJE	OPREZ	NAPOMENA	Pregledajte opseg isporuke.	Broj osoba potrebnih za sastavljanje.	Potreban alat.
BS	OPASNOST	UPOZORENJE	OPREZ	NAPOMENA	Pogledati obim isporuke.	Broj potrebnih osoba.	Potreban alat.
RO	PERICOL	AVERTISMENT	PRECAUȚIE	INDICAȚIE	Verificați pachetul de livrare.	Numărul de persoane necesare.	Instrument necesar.
BG	ОПАСНОСТ	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	ВНИМАНИЕ	УКАЗАНИЕ	Проверка на доставката.	Брой необходими хора.	Необходими инструменти.
MK	ОПАСНОСТ	ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	ПРЕТПАЗЛИВО	НАПОМЕНА	Видете ја содржината на достава.	Број на потребни лица.	Потребен алат.
SQ	RREZIK	PARALAJMËRIM	KUJDES	UDHËZIM	Shqyrto shtrirjen e dërgimit.	Numri i personave të nevojshëm.	Mjet i nevojshëm pune.


Siehe auf Seite ...	Abgleich Lieferumfang mit Lieferschein	WARNUNG. Sachschaden. Richtigen Einbau beachten.	WARNUNG. Verletzungsgefahr. Schutzhandschuhe tragen.
See page	Compare scope of delivery with delivery note.	WARNING. Damage to property. Make sure that installation is performed correctly.	WARNING. Risk of injury. Wear protective gloves.
Voir à la page	Comparer le contenu de la livraison avec le bon de livraison.	AVERTISSEMENT. Dégât matériel. Respecter le montage conforme.	AVERTISSEMENT. Risque de blessure. Porter des gants de protection.
Si veda a pagina	Confronto volume di fornitura con bolla di consegna.	AVVERTENZA. Danni materiali. Attenersi alla corretta procedura di montaggio.	AVVERTENZA. Pericolo di lesioni. Indossare guanti da lavoro.
Véase la página	Cotejo del volumen de suministro con el albarán de entrega.	ADVERTENCIA. Daños materiales. Respete la instalación correcta.	ADVERTENCIA. Peligro de lesiones. Utilice guantes de seguridad.
Ver na página	Comparação do volume de fornecimento com a guia de remessa.	AVISO. Danos materiais. Respeitar uma montagem correta.	AVISO. Perigo de ferimentos. Usar luvas de proteção.
Se på side	Sammenlign leveringsomfanget med følgesedlen.	ADVARSEL. Materielle skader. Sørg for korrekt montering.	ADVARSEL. Fare for at komme til skade. Bær beskyttelseshandsker.
Se side	Kontroller leveranse mot følgeseddel.	ADVARSEL. Materialskader. Pass på riktig montering.	ADVARSEL. Fare for personskader. Ha på vernehansker.
Se på sidan	Jämförelse av leveransomfattningen med följesedeln.	VARNING. Materiella skador. Observera korrekt installation.	VARNING. Risk för personskada. Bär skyddshandskar.
Katso sivulla	Toimituksen sisällön vertaaminen lähetysluetteloon.	VAROITUS. Esinevahingot. Huomioi oikea asennus.	VAROITUS. Loukkaantumisvaara. Käytä suojakäsineitä.
Vaata lk	Tarnemahu võrdlemine saatelehega.	HOIATUS. Materiaalne kahju. Põrake tähelepanu õigele paigaldusele.	HOIATUS. Vigastusoht. Kandke kaitsekindaid.
Skatiet [...] lappusi.	Salīdziniet piegādes komplekta saturu ar preču pavadzīmi.	BRĪDINĀJUMS! Mantu bojājumi. Ievērojiet norādījumus, lai veiktu pareizu uzstādīšanu.	BRĪDINĀJUMS! Savainojumu risks. Izmantojiet aizsargcimdus.
Žr. puslapyje	Komplekto sudėties palyginimas su važtaraščiu.	ĮSPĖJIMAS. Turtinė žala. Sumontuokite teisingai.	ĮSPĖJIMAS. Pavojus susižeisti. Dėvėkite apsaugines pirštines.
Patrz strona	Porównanie zakresu dostawy z dokumentem dostawy.	OSTRZEŻENIE. Szkody materialne. Zwrócić uwagę na prawidłowy montaż.	OSTRZEŻENIE. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń. Nosić rękawice ochronne.
Viz na straně	Porovnání rozsahu dodávky s dodacím listem.	VAROVÁNÍ. Věcné škody. Věnujte pozornost správné montáži.	VAROVÁNÍ. Nebezpečí poranění. Používejte ochranné rukavice.
См. на стр.	Сравнение объема поставки с товарно-транспортной накладной.	ОСТОРОЖНО. Материальный ущерб. Соблюдайте правильный порядок монтажа.	ОСТОРОЖНО. Опасность травмирования. Надевайте защитные перчатки.
Див. на сторінці	Звірте комплект доставки з накладною.	ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Матеріальна шкода. Дотримуйтеся правильного порядку монтажу.	ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Небезпека травмування. Одягайте захисні рукавички.
Lásd a következő oldalon:	Vesse össze a szállítási terjedelmet a szállítótévével.	FIGYELMEZTETÉS. Anyagi károk. Ügyeljen a helyes beszerelésre.	FIGYELMEZTETÉS. Sérülésveszély. Védőkesztyű használatra kötelező.
Pozri na stane	Porovnanie rozsahu dodávky s dodacím listom.	VÝSTRAHA. Škody na majetku. Dbajte na správnú montáž.	VÝSTRAHA. Nebezpečenstvo poranenia. Používajte ochranné rukavice.
Glej na strani	Primerjava obsega dobave z dobavnico.	OPOZORILO. Nevarnost materialne škode. Upoštevajte pravilno vgradnjo.	OPOZORILO. Nevarnost telesnih poškodb. Uporabljajte zaščitne rokavice.
Pogledati na strani	Uporediti obim isporuke sa dostavnicom.	UPOZORENJE. Materijalna šteta. Pridržavati se ispravne ugradnje.	UPOZORENJE. Opasnost od povreda. Nositi zaštitne rukavice.
Vidi na stranici	Usporedba opsega isporuke s dostavnicom.	UPOZORENJE. Materijalna šteta. Obratite pozornost na pravilnu ugradnju.	UPOZORENJE. Opasnost od ozljeda. Nosite zaštitne rukavice.
Vidi na stranici	Poređenje obima isporuke sa otpremnicom.	UPOZORENJE. Materijalna šteta. Obratite pažnju na ispravnu instalaciju.	UPOZORENJE. Opasnost od ozljeda. Nosite zaštitne rukavice.
A se vedea pagina	Comparație între pachetul de livrare și foaia de livrare.	AVERTISMENT. Daune materiale. Respectați instrucțiunile de montare corespunzătoare.	AVERTISMENT. Pericol de vătămare. Purtați mănuși de protecție.
Вижте на страница	Сравнение на доставените продукти и описанието върху товарителницата.	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Материална щета. Обърнете внимание на правилния монтаж.	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Опасност от нараняване. Носете предпазни ръкавици.
Видете на страница	Споредете ја содржината на достава со испратницата.	ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ. Материјални штети. Внимавајте на правилната монтажа.	ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ. Опасност за повреди. Носете заштитни ракавици.
Shiko në faqen	Krahasimi i shtrirjes së dërgimit me fletëlvrimin.	PARALAJMËRIM! Dëm material. Mbani parasysh montimin e saktë.	PARALAJMËRIM! Rrezik për lëndim. Mbani doreza mbrojtëse.

i**MAX****A****B****C****D****E****F****G**







1x





$$\Sigma F \text{ (kg)} = 80\%$$

2x





$$\Sigma F \text{ (kg)} = 87\%$$








3x




$$\Sigma F \text{ (kg)} = 93\%$$








 $\geq 4x$ 






$$\Sigma F \text{ (kg)} = 100\%$$



















Type	FL (mm)	e = 1500 mm	e = 2000 mm
		Σ F (kg)	Σ F (kg)
SR 85/20	1825	3280	3254
	2225	2800	2761
	2700	2400	2348
	2800	2266	2247
	3300	2000	1975
	3600	1723	1701
SR 100/20	1825	3320	3291
	2225	2800	2777
	2700	2400	2363
	2800	2292	2275
	3300	2012	1996
	3600	1752	1734
SR 100/21	1825	3342	3322
	2225	2830	2812
	2700	2400	2382
	2800	2330	2314
	3300	2048	2032
	3600	1795	1776
SR 120/20	1825	3362	3347
	2225	2880	2850
	2700	2418	2404
	2800	2350	2336
	3300	2080	2060
	3600	1817	1801
SR 120/25	1825	3461	3444
	2225	2944	2927
	2700	2506	2490
	2800	2436	2421
	3300	2147	2133
	3600	1914	1896












d (mm)
800
1100



i



i




i




01





I






02




I

















d	H	h	BL1	BL2
800 mm	750 mm	650 mm	710 mm	972 mm
1100 mm	750 mm	650 mm	1010 mm	1207 mm
800 mm	1000 mm	900 mm	710 mm	1161 mm
1100 mm	1000 mm	900 mm	1010 mm	1362 mm


























d	H	h	h1	h2	BL1	BL2
800 mm	750 mm	900 mm	50 mm	50 mm	713 mm	908 mm
1100 mm	750 mm	900 mm	50 mm	50 mm	1013 mm	1157 mm
800 mm	1000 mm	900 mm	150 mm	200 mm	713 mm	908 mm
1100 mm	1000 mm	900 mm	150 mm	200 mm	1013 mm	1157 mm















13




16



max. PÜ (mm)	min. LA (mm)
25	75
50	100
75	125
100	150
125	175
150	200
175	225
200	250

01





?

i

A

B





C

D



E

F


G




01




02





03








I





II






i

I

II



I	II
2 x 	2 x 
max. F (kg)	max. F (kg)
1100	1500











i






I






II























FL (mm)	n 	Σ F (kg)
-	1 x 	≤ 100
1825	18 x 	1800
2225	22 x 	2200
2700	27 x 	2700
3300	33 x 	3300
3600	36 x 	3600


















4



10







d (mm)	L (mm)	T (mm)	t = 2 mm	t = 4 mm
			F (kg)	F (kg)
800	1200	700	250	1150
1100	800	1000		









01**d = 800 mm****01****d = 1100 mm**











FL (mm)	n 	d = 800 mm		d = 1100 mm	
		F (kg)	kg/m ²	F (kg)	kg/m ²
1825	4 x (2/2)	1400	980	700	350
2225	6 x (3/3)	1720	980	860	350
2700	6 x (3/3)	2110	980	1040	350
3300	8 x (4/4)	2580	980	1280	350
3600	8 x (4/4)	2810	980	1400	350






































01











FL (mm)	n 	t = 19 mm		n 	t = 38 mm		n 
		d = 800 mm	d = 1100 mm		d = 800 mm	d = 1100 mm	
1825	1 x	F ≤ 390 kg 	F ≤ 540 kg 	4 x	F ≤ 1240 kg 	F ≤ 1700 kg 	3 x
2225	1 x	F ≤ 270 kg 	F ≤ 370 kg 	4 x	F ≤ 1050 kg 	F ≤ 1440 kg 	3 x
2700	1 x	F ≤ 430 kg 	F ≤ 600 kg 	5 x	F ≤ 1620 kg 	F ≤ 2230 kg 	4 x
3300	1 x	F ≤ 320 kg 	F ≤ 440 kg 	5 x	F ≤ 1400 kg 	F ≤ 1920 kg 	4 x
3600 (2 x 1800)	2 x	F ≤ 360 kg 	F ≤ 480 kg 	6 x	F ≤ 2450 kg 	F ≤ 3360 kg 	6 x




01







I


300 kg/qm








	FL1 = 890 mm	FL1 = 1090 mm	d = 800 mm	d = 1100 mm
FL (mm)	n 	n 	ΣF (kg)	
1825	2 x	-	426	586
2225	-	2 x	520	720
2700	3 x	-	640	880
3300	-	3 x	780	1080
3600	4 x	-	854	1175

II




500 kg/qm






	FL1 = 890 mm	FL1 = 1090 mm	d = 800 mm	d = 1100 mm
FL (mm)	n 	n 	ΣF (kg)	
1825	2 x	-	712	980
2225	-	2 x	872	1200
2700	3 x	-	1068	1468
3300	-	3 x	1308	1800
3600	4 x	-	1424	1958








01









FL (mm)	FL1 = 888 mm	FL1 = 1088 mm
	n 	n 
1825	2 x	-
2225	-	2 x
2700	3 x	-
3300	-	3 x
3600	4 x	-






01



















FL (mm)	FL1 = 888 mm	FL1 = 1088 mm
	n	n
1825	2 x	-
2225	-	2 x
2700	3 x	-
3300	-	3 x
3600	4 x	-






f (kg)	f (kg)	f (kg)
$\Sigma F \text{ (kg)}$		



























 FBS II 10 x 100 45/35/15 US	 A13 DIN EN ISO 7089 ST 140 HV	 M8x70
 M10x20		
		





 FBS II 10 x 100 45/35/15 US	 A13 DIN EN ISO 7089 ST 140 HV	 M8x70
 M10x20		
		







13 15 ø10




01

I

II





I

I


iC 20/25 (EC2)
DIN EN 206-1min.
200 mm

1.

Ø 10 mm


110 mm

2.




1.

2.




3.




03









II



04

II





H

I

J

K

L

M

N









O




85/20

100/XX


120/XX

FBS II 10 x 100
45/35/15 USA13 DIN EN ISO
7089 ST 140 HVA10,5
DIN 125M10x12
DIN 933M10
DIN 934**i**


	b
85/20	100 mm
100/XX	115 mm
120/XX	135 mm




ø10








15



16





04**05**

H

I

J

K

L

M

N

O

META

META-Regalbau GmbH & Co. KG

Eichenkamp
D-59759 Arnsberg
Telefon: +49 2932 957-0
www.meta-online.com

